

Yhteiskoulun remontti: Liikuntasaliin kuljetaan pääoven kautta, kunnes ilmastointijärjestelmä valmistuu

Ruokalaan päästään heti ensimmäisenä päivänä

PÄLKÄNE

Pälkäneen yhteiskoulun keittiön puoleisen siiven ilmastointiremontti jatkuu vielä alkusyksyn. Ilmastointijärjestelmää varten rakennuksen pohjoispäätyyn valmistuu lisäosa, joka on vielä rakenteilla.

Rakennustyömaan vuoksi kulku pohjoispäädyn eli liikuntasalin ovesta on suljettu. Liikuntasalin käyttäjät kulkevat elosyyskuun ajan pääoven kautta. Myöskään piha- ja park-

kialue koulun pohjoispäädyssä ei ole käytössä, joten koululla joudutaan noudattamaan niiden osalta aluksi poikkeusjärjestelyjä.

Ilmastointijärjestelmän oletettu valmistumisaika on lokakuussa. Siksi aikaa opetuskeittiön, keittiön ja ruokasalin ilmastointi hoidetaan väliaikaisella järjestelmällä.

Ruokasalin ilme kirkastui

Opetuskeittiö, keittiö ja ruo-

kasali saadaan käyttökuntoon koulun alkuun mennessä. Tiloissa on ilmastoinnin asentamisen vuoksitehty pintaremontteja, ja muun muassa ruokasalin ja keittiön välille on puhkaistu seinään uusi aukko astianpalautuslinjastoa varten.

Ruokasaliin saadaan lisää tilaa, kun ruokailijat palauttavat käytetyt astiat suoraan linjastoon eikä erillisiä astiakärryjä enää tarvita. Avaruuden ja valoisuuden tuntua tuovat myös uusi väriykseltään sinivalkoi-

nen lattianpäällyste, puhdas valkoinen katto ja uusittu valaistus.

Muun koulun osalta ilmastointiremontti saatiin valmiiksi viime talvena. Samalla remontoitiin pohjakerros uudelleen käyttökuntoiseksi. Pohjakerroksessa on opetus- ja itseopiskelutiloja sekä bändisoittoon varattu huone, joka on sekä koulun että muiden ryhmien käytössä.



Puhdas sinivalkoinen väritys lisää valoisuuden tuntua ruokalassa.